

План

устранения недостатков, выявленных в ходе проверки

отделом надзорной деятельности по г. Новотроицку

№	замечания	устранение замечания	сроки	ответственный
1	<p>В проеме выхода на кровлю из лестничных клеток отсутствуют противопожарные люки 2-го типа, размерами не менее 0,68 *0,8м (здание по адресу: г. Новотроицк, пр. Metallургов, д.23)</p>	<p>Установление 2-х противопожарных люков 2-го типа, размерами не менее 0,68 *0,8м (здание по адресу: г. Новотроицк, пр. Metallургов, д.23)</p> <p>Подать заявку в управление образования на включение в городскую противопожарную программу 2-х противопожарных люков 2-го типа, размерами не менее 0,68 *0,8м (здание по адресу: г. Новотроицк, пр. Metallургов, д.23)</p>	<p>По мере поступления финансирования программы по противопожарной безопасности</p>	<p>Яроцкая А.П.</p>
2	<p>В дверном проеме помещения гардеробной отсутствует</p>	<p>Установление противопожарной двери 2-го типа (здание по</p>		<p>Яроцкая А.П.</p>

<p>противопожарная дверь 2-го типа(здание по адресу:г.Новотрои цк, ул.Советская,д.138 -а</p>	<p>адресу:г.Новотрои цк, ул.Советская,д.138 -а</p> <p>Подать заявку в управление образования на включение в городскую противопожарную программу установления противопожарной двери 2-го типа (здание по адресу:г.Новотрои цк, ул.Советская,д.138 -а</p>		
--	---	--	--

Директор

Т. П. Карева

Карева Т.П.